Fig 1


INERT GAS
17
16
10
24
26
22
14
40
30
37
20
46
18
28
32
35
41
39
42
12
44

Fig 2.


INERT GAS
17
16
10
24
26
40
14
30
37
20
56
32
46
18
22
28
12
39
31
35
38
41
42
44